

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель организации

«26» октября 2015 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 12**

Всеголовжского муниципального района  
Ленинградской области

«26» октября 2015 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузьмолловская средняя общеобразовательная школа № 1".
- 1.2. Адрес объекта: Всеголовжский район, Ленинградская область, г. п. Кузьмолловский ул. Строителей, д. 7а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4006,8 кв. м.
  - часть здания — этажей (или на - этаже), — кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24810,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1945. дата последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 01.07.2016 г. – 25.08.2016 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузьмолловская средняя общеобразовательная школа № 1", (МОУ "Кузьмолловская СОШ № 1").
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Всеголовжский район, Ленинградская область, г. п. Кузьмолловский ул. Строителей, д. 7а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Основное общее образование.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта — м

3.2.2 время движения (пешком) — мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---|---|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               |   |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ВНД</i>  |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ВНД</i>  |
| 4        | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>  |
| 5        | с нарушениями слуха                         | <i>ВНД</i>  |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | <i>ДУ</i>   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|-----------|--|---|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДП-И (Г, У, О),<br/>ВНД-И (С, К)</i>                                     |
| 2         | Вход (входы) в здание  | <i>ДП-И (Г, У),<br/>ВНД-И (О, С, К)</i>                                     |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ДУ-И (Г, У),<br/>ВНД-И (С, О, К)</i>                                     |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ДУ-И (У, О, К),<br/>ВНД-И (Г, С)</i>                                     |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ДП-И (У, Г),<br/>ВНД-И (О, С, К)</i>                                     |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ДУ-И (У, К, О),<br/>ВНД-И (Г, С)</i>                                     |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>ДП-И (Г, У, О),<br/>ВНД-И (С, К)</i>                                     |

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп



инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14; 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести-мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на каждом этаже школы по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить



габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни), оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*  |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,   |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР               |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР               |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,   |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР           |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,<br>индивидуальное решение с ТСР               |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт,<br>организационные мероприятия,   |
| 8              | Все зоны и участки   | Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на    л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Генеральный директор ООО «Авто-Альянс» Васильев А.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол  
№\_\_\_) Комиссией (название). \_\_\_\_\_



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 12  
от «26» октября 2015 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МОУ "Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1".**  
**Всеволожский район, Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский ул. Строителей, д. 7а.**

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-п<br>ланировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания  |   | Работы по адаптации объектов  |                    |
|----------|--|---------------------|---------------|-----------|--|---|---|--------------------|
|          |  | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание   | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание  | Виды<br>работ      |
| 1.1      | Вход (входы)<br>на территорию                                | есть                |               | 3         | - отсутствует<br>нормативно<br>размещённая<br>информация об<br>ОСИ                       | С,К,О                                     | - установить<br>информацию об ОСИ<br>на входе на<br>территорию, в т.ч. на<br>въезде для служебного<br>транспорта  | Орг,<br>ТСР,<br>ТР |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | есть                |               | 1,2       | не организовано<br>информационное<br>обеспечение для<br>слабовидящих<br>групп населения. | С,К,О                                     | -установить<br>декоративное<br>ограждение<br>выполняющее<br>направляющую<br>функцию,<br>- обеспечить<br>информационное<br>сопровождение на<br>путях движения; | ТР,<br>Орг.        |
| 1.3      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет                 |               |           |  |   |   |                    |
| 1.4      | Пандус<br>(наружный)   | нет                 |               |           |  |   |   |                    |
| 1.5      | Автостоянка и<br>парковка                                    | нет                 |               |           |  | К,О                                       | Выделить место для<br>парковки инвалидов,<br>обозначить его<br>соответствующими<br>международными<br>символами.   | Орг.               |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |           |  |   |   |                    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-функционально<br>й зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|--|---|---------------|-----------|---|
|  |   | № на<br>плане | №<br>фото |   |
| Территория, прилегающая к<br>зданию                | <i>ДП-И (Г, У, О),<br/>ВНД-И (С, К)</i>                                 |               | 1,2,3     | Организационные<br>мероприятия, текущий<br>ремонт, ТСР                                  |



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ № 12  
от «26» октября 2015 г.

**I Результаты обследования:  
2. Вход в здание (главный)**

**МОУ "Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1".**  
**Всеволожский район, Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский ул. Строителей, д. 7а.**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |               |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|---------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ    |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 5      | отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней,<br>- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;<br>- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; | С,О                              | -вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями.<br>-установить противоскользящее покрытие на края ступеней<br>-установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) | ТР, ТСП, Орг  |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |  | К                                | -установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);  | ТСП           |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 4,6    | - отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;  | С                                | - установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;<br>- размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и   | ТР, ТСП, Орг. |

|     |                         |      |  |     |   |         |  |               |
|-----|-------------------------|------|--|-----|---|---------|--|---------------|
|     |                         |      |  |     |   |         | сопровождение МГН;   |               |
| 2.4 | Дверь (входная)         | есть |  | 7,9 | - пороги входных дверей более 3 см<br>- доводчик не функционирует<br>- ширина рабочего полотна менее 90 см.   | К, О, С | -увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери);<br>-снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога);<br>-двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. | ТР            |
| 2.5 | Тамбур                  | есть |  | 8   | резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012   | К, О, С | -ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.  | ТР            |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      |  |     | Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012 | Все     | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения   | ТР, ТСП, Орг. |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Вход в здание                               | ДП-И (Г, У),<br>ВНД-И (О, С, К)                            |            | 4-9    | Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП                          |